



# Servicecheckliste

Mechaniker:  
MDR

Datum:  
08.10.2020

Auftrag: RMA20033067

|                                  |  |                                |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Service | <input checked="" type="checkbox"/> Garantie | <input type="checkbox"/> Umbau |
|----------------------------------|--|--------------------------------|

**Gabel** – Typ: \_\_\_\_\_ ID: DTN6

| gepr.                    | Federgabelbauteil       | Schadensbeschreibung |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Luftkammer              | PSI Kunde:           |
| <input type="checkbox"/> | Kartusche               |                      |
| <input type="checkbox"/> | Krone                   |                      |
| <input type="checkbox"/> | Unterteil (Lower Leg)   |                      |
| <input type="checkbox"/> | Lackschäden/ Lackfehler |                      |
| <input type="checkbox"/> | Anbauteile (Kunde)      |                      |
| <input type="checkbox"/> | Infos / Kommentare      |                      |

**Dämpfer** – Typ: Garantie/Kulanz 1288 Float DPS ID: DTN6

| gepr.                               | Dämpferbauteil   | Schadensbeschreibung  |
|-------------------------------------|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Luftkammer   | PSI Kunde:  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hydraulikbody  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gleitlager (DU's)  | <input checked="" type="checkbox"/> Oben <input type="checkbox"/> Unten   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dämpferbuchsen (Reducer)   | <input checked="" type="checkbox"/> Oben Achse 2 Distanzringe <input type="checkbox"/> Unten  |
| <input type="checkbox"/>            | 5 Piece Dämpferbuchsen   | <input type="checkbox"/> Oben <input type="checkbox"/> Unten  |
| <input type="checkbox"/>            | IFP Druck (PSI)  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Climb Tune   | <input type="checkbox"/> Lockout   <input type="checkbox"/> F   <input type="checkbox"/> M   <input checked="" type="checkbox"/> L                          |
| <input type="checkbox"/>            | Einstellung Velocity / Comp.   | <input type="checkbox"/> XL   <input type="checkbox"/> L   <input type="checkbox"/> M   <input type="checkbox"/> F   Tuning NEU <input type="checkbox"/> Ja |
| <input type="checkbox"/>            | Einstellung Rebound  | <input type="checkbox"/> XL   <input type="checkbox"/> L   <input type="checkbox"/> M   <input type="checkbox"/> F   Tuning NEU <input type="checkbox"/> Ja |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lackschäden/ Lackfehler  | Gebrauchsspuren   |
| <input type="checkbox"/>            | Anbauteile (Kunde)   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Infos / Kommentare<br>Dichtungen erneuert, auf Funktion etc. geprüft alles OK. |   |

**Sattelstütze** – Typ: \_\_\_\_\_

| gepr.                    | Sattelstützenbauteil | Schadensbeschreibung |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ölverlust            |                      |
| <input type="checkbox"/> | Luftverlust          |                      |
| <input type="checkbox"/> | Spiel                |                      |
| <input type="checkbox"/> | Infos / Kommentare   |                      |